



Arealernes tilstand omkring Idrætsbyen i Ballerup



Figur 1: slidt belægning under skulpturen



Figur2: asfaltkrakeleringer og revner ved samlinger



Figur 3: sætninger og ujævnheder på vandrederne omkring p-pladserne