

Tilpasning/supplering på overdækninger:

- **Børnehaven Kornblomsten**
  - Den nuværende overdækning ønskes lukket på 2 sider af hensyn til vejrlig. Skuret er i dårlig forfatning og skal nedrives og genopføres. Tilpasning af nuværende skur er ikke rentabelt.
- **Børnehuset Lilletoften**
  - I forbindelse med ombygningen er der udført en skråkonstruktion, som mangler afdækning for at give ly for vejrlig. Bør udføres som solafskærmning, der kan justeres som solgardiner.
- **Vuggestuen Paraplyen**
  - Skal flytte rundt på barnevogne for at finde skyggepladser på legepladsen, da udhæng er små.
- **Vuggestuen Solsikken**
  - Har behov for udvidelse af overdækket indhug ca. 4x5 m.
  -
- **Børnehuset Globen**
  - Træerne er ikke vokset store nok til at kunne give skygge til barnevogene. Udhæng har begrænset dybde. Der blev udført små zoner, men konstruktionen er ikke fuld brugbar.
- **Børnehuset Sømosen**
  - Mangler overdækning, hvor der er ro for legende børn. Nuværende overdækning bruges ikke, da der er for mange børn, der leger tæt på området. Ønskes på forsiden.
- **Børnehuset Stjernehuset**
  - Har p.t. kun indiv. liggepladser og har brug for udendørsvedækning, når det er for varmt som nu.