

# Tilgængelighedsvandring i Måløv





## Turen generelt

- Vi observerede flest skæve og knækkede fliser
- Det værste sted var lige udenfor plejecentret Egely. Dagen efter vandringen blev de gyngende fliser foran Egely ordnet af Materielgården.
- Derudover var der nogle skilte som gruppen mente stod uhensigtsmæssigt, og et sted på ruten var det svært at komme frem i kørestol pga parkerede cykler i stativ og steler.

